Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 326/МТПиР-И

Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме (участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) на право заключения договора: Седельный тягач ЮЯЭС , лот № 303801-ТПИР ОНМ-2021-ДРСК

г. Благовещенск **«24» марта 2021**

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.

№ п/п	Идентификационный номер Участника	Дата и время регистрации заявки
1.	571034	15.02.2021 15:24:41
2.	574451	16.02.2021 09:58:24

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2(две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. *О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника № 571034*
3. *Об отклонении заявки Участника № 574451*
4. *О признании закупки не состоявшейся*

ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки первых частей заявок

РЕШИЛИ:

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению первые части заявок следующих участников:

№ п/п	*Идентификационный номер Участника*	*Дата и время регистрации заявки*
1	571034	15.02.2021 15:24:41
2	574451	16.02.2021 09:58:24

ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки Участника №571034

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку участника № 571034 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.13.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
1.1 В составе заявки участника отсутствует марка, модель транспортного средства, завода-изготовителя, что не соответствует условиям пункта 24.1.1 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*** **1.2** В составе заявки участника отсутствует гарантийное письмо, что не соответствует условиям пункта 24.2.1 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*** **1.3** В составе заявки участника отсутствует чертеж и фотографии, что не соответствует условиям пункта 24.2.2 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Чертежи с указанием габаритных размеров и фотографии предлагаемого к поставке ТС. После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*** **1.4** В составе заявки участника отсутствует сертификат, что не соответствует условиям пункта 24.2.3 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Копия сертификата либо декларации соответствия техники требованиям ТР ТС

018/2011

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.***

1.5 В составе заявки участника максимальная снаряженная масса, кг: 11 600, что не соответствует условиям пункта 7 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Максимальная снаряженная масса не более, кг: 11 500

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.***

1.6 В составе заявки участника Пневматические, без регулированием давления, 315/80 R22.5 Двускатная ошиновка задней тележки (2,3 оси), что не соответствует условиям пункта 16 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Пневматические, с регулированием давления, 315/80 R22.5

Двускатная ошиновка задней тележки

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.***

1.7 В составе заявки участника Левостороннее рулевое управление, сиденье водителя на пневмоподвеске с интегрированным ремнем безопасности, что не соответствует условиям пункта 18 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Левостороннее рулевое управление.

Подрессоренное сиденье водителя с интегрированным ремнем безопасности

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*****1.8** В составе заявки участника отсутствует предпусковой подогрев воздуха, что не соответствует условиям пункта 19.9 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование:

1. Утепление кабины по всему контуру, выполняется теплоизоляционным материалом;
2. Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) - ленточный подогрев топливных трубок;
3. Предпусковой подогреватель двигателя (дизельный);
4. Установка электрического обогрева АКБ;
5. Подогрев зеркал заднего вида;
6. Установка в кабине автомобиля дополнительного автономного отопителя фирмы Webasto;
7. Подогрев топливного фильтра;
8. Утеплитель передка;
9. Предпусковой подогрев воздуха

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.***

ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки Участника №574451

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку участника № 574451 от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.13.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения
2.1 В составе заявки участника габаритные размеры ТС(мм): Длина – 7740, ширина – 2550, высота – 3 300, что не соответствует условиям пункта 6 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Габаритные размеры ТС, не более, (мм): Длина – 7660, ширина – 2550, высота – 4000 После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*** **2.2** В составе заявки участника максимальная снаряженная масса, кг: 11 550, что не соответствует условиям пункта 7 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Максимальная снаряженная масса не более, кг: 11 500 После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.*** **2.3** В составе заявки участника шкворень 50(2//), высота 1550 мм, освещение

сцепного устройства (фонарь за кабиной), что не соответствует условиям пункта 17 технического требования о закупке, в котором установлено следующее требование: Шкворень 50(2//), высота 1500 мм, освещение сцепного устройства (фонарь за кабиной).

После запроса дополнительной информации ответ не поступил, ***замечание не снято.***

ВОПРОС 4 «О признании закупки несостоявшейся»

РЕШИЛИ:

1.Признать закупку несостоявшейся на основании п. 4.25.1 «б» Документации о закупке, т.к. по результатам рассмотрения заявок Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

2.Рекомендовать Заказчику инициировать повторное проведение закупки.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК» ***Г.М. Терёшкина***