
71 ПоБ10
ОП72 ПоБ10
ОП73 ПоБ10
ОП74 ПоБ10
ОП75 ПоБ10
ОП76 ПоБ10
ОП77 ПоБ10
ОП78 ПоБ10
ОП79 ПоБ10
ОП81 ПоБ10
ОП82 ПоБ10
ОП
9
50,09
49,4
50,52
49,89
50,08
49,97
50,09
49,94
50,11
47,06
45,27
50,4
ПК34
ПК35
ПК36
ПК37
ПК38
ПК39
ОП80 АтБ10