
ОП83 ПоБ10
ОП84 ПоБ10
ОП85 ПоБ10
ОП86 ПоБ10
ОП87 ПоБ10
ПК43
ОП90 ПоБ10
ОП91 ПоБ10
ОП92 ПоБ10
ОП93 ПоБ10
ОП94 ПоБ10
49,44
48,15
50,28
50,05
49,93
50,04
49,87
49,96
50,06
49,96
50,26
ПК40
ПК41
ПК42
ОП88 ПоБ10
ОП89 ПоБ10
ПК44
ПК45