

ОП140 ПоБ10
ОП141 ПоБ10
ПК68
ПК69
ПК70
50,18
49,63
50,08
49,98
50,04
48,85
50,08
50,45
50,21
50,59
48,12
49,95
ОП142 ПоБ10
ОП143 ПоБ10
ОП144 ПоБ10
ОП145 ПоБ10
ОП146 ПоБ10
ОП147 ПоБ10
ПК71
ОП148 ПоБ10
ОП149 ПоБ10
ПК72
ОП150 ПоБ10
ОП151 ПоБ10
ПК73