

Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК"

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ОАО «ДРСК» - «
ЮЯЭС»


Халимханов С.Ф.
“_24_ “апреля 2014 г.

Организация ОАО «ДРСК»

Филиал ЮЯЭС

Объект: Гараж с электроцехом по ремонту трансформаторов, инв. № УА0000048

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование
объекта «Гараж с электроцехом по ремонту трансформаторов»,
и приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед.изм	Кол-во	Наименование работ
Помещение гаража тяжёлой техники. Фермы .				
1.	Деформация стального швеллера нижнего пояса металло-деревянных ферм крыши. В нескольких местах погнуты вертикальные и горизонтальная полки швеллера нижнего пояса.	1 тн 1 тн 1 шт 100 м ² 100 м ²	0,74 0,33 1 0,16 0,16	<ul style="list-style-type: none">✓ Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм;✓ Усиление профильной сталью металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: нижнего пояса, швеллером №10П;✓ Демонтаж нижнего деформированного швеллера №18аП пояса фермы;✓ Огрунтовка металлических поверхностей установленных швеллеров за один раз: лаком БТ-577;✓ Окраска металлических огрунтованных поверхностей нижнего пояса фермы краской БТ-577 серебристой;
Помещение гаража тяжёлой техники. Проёмы ворот.				
2.	Износ отдельных элементов и потеря целостности обшивки и конструктивной жёсткости деревянных ворот. Ширина проёма ворот №1 недостаточная для проезда.	100 м ² 1 тн 10 м ³ 1 тн 100 м ² 100 м ² 100 м ² 100 м ² 100 м ² 100 м ²	0,55 0,31 0,16 0,7 0,57 0,76 0,76 0,09 0,21 0,36	<ul style="list-style-type: none">✓ Снятие дверных полотен 4 проёмов;✓ Усиление конструктивных элементов стен каменных стальными: тяжами;✓ Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней;✓ Обрамление проёмов угловой сталью;✓ Установка ворот с коробками: стальными, с раздвижными или распахивающимися калитками, применительно заполнением сэндвич-панелями ППУ, толщиной слоя не менее 70 мм, с установкой в калитки накладных гаражных замков (2 шт);✓ Огрунтовка металлических поверхностей каркаса ворот и обрамления проёмов за один раз: грунтовкой ГФ-021;✓ Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115;✓ Простое оштукатуривание откосов проёмов ворот цементно-известковым раствором;✓ Ремонт штукатурки откосов прямолинейных;✓ Простая окраска масляными составами по штукатурке откосов и стен;

Помещение гаража тяжёлой техники. Полы и пандусы.					
3.	Бетонные пандусы, служащие отбойниками для автотракторной техники, имеют обширные разломы и сколы граней. Бетонный пол частично разрушен продавливанием гусеничной техники. Имеет многочисленные каверны и выбоины. Условия эксплуатации требуют устройство ж/бетонного пола.	1 м ³ 100 м ³ 100 м ² 100 м ³ 100 м ³	2,6 0,029 0,8 0,114 0,31		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разборка фундаментов: бетонных, применительно пандусов; ✓ Устройство ж/б стен пандусов, толщиной до 300 мм;; ✓ Разборка покрытий полов: цементных; ✓ Устройство бетонной подготовки; ✓ Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м³, применительно пола ж/б;
Наружные водоотводные бетонные лотки и прилегающие площадки.					
4.	Уровень прилегающей территории выше нулевой высотной отметки строения (пола). Отсутствие наружных водоотводных лотков. Следствием является регулярное сезонное подтопление внутреннего помещения гаража, которое приводит к осадкам грунта основания здания.	1000 м ³ 100 м ³ 100 м ³ 100 м ² 100 м ² 100 м ³ 100 м ²	0,027 0,04 0,14 1,12 1,1 0,023 1,0		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, гр.грунтов: 3, применительно траншей; ✓ Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3; ✓ Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений бетонного лотка при толщине 100 мм; ✓ Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лотка битумной грунтовкой: первый слой; ✓ Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лотка битумной грунтовкой: последующий слой; ✓ Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3; ✓ Устройство ж/бетонной площадки подъездного пути, толщиной 100 мм (армирование сталью А-II 10 мм, 0,124 тн.);
Материалы:					
5.	Согласно сметному расчёту				
Транспортная схема					
6.	Перевозка людей, грузов.	км	2		
Погрузо-разгрузочные работы					
7.					

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Зам. главного инженера по ЭиР

Начальник СОПР

Ведущий инженер СОПР

Начальник АРС

А. П. Вахрин

Ю. В. Кузнецова

И. Ю. Аушев

С.Г. Новиков