

Приложение №1 к техническому требованию

Утверждаю:

И.о. главного инженера  
филиала АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО»

А.В. Демьянин

«20» окт 2016 г.



Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»  
Филиал «Электрические сети Еврейской автономной области»

ул. Черноморская, 6, г. Биробиджан, ЕАО, 679011, Россия Тел/факс (42622) 2-27-18  
E-mail: doc@cao.drsk.ru ОГРН 1052800111308, ИНН 2801108200, КПН 790102001

Типовой опросный лист

1. Габаритные размеры камеры трансформатора, сечения ошиновки РУ-6кВ, РУ -0,4кВ выполнить исходя из мощности КТП.

2. В РУ-6кВ, РУ-0,4кВ выполнить ограждения шин и открытых токоведущих частей согласно п. п. 4.1.8., 4.1.10., 4.1.17., 4.1.26., 4.2.17., 4.2.88. ПУЭ изд.7.

3. В РУ-6кВ, РУ-0,4кВ опорные изоляторы под оборудование установить на жесткие опорные балки.

4. Антикоррозийная защита металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Для защиты корпуса от атмосферных осадков применить порошковое лакокрасочное покрытие краской на полиэфирной основе.

Гарантийный срок службы не менее 20 лет (цвет панелей – серый).

5. В КТП между отсеком трансформатора, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ установить глухие не сгораемые перегородки с отдельным входом. На дверях отсеков 1Т, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ применить систему запоров с однотипными внутренними замками (под один ключ для всех замков). Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа в отсеки, РУ КТП, предусмотреть возможность установки навесных замков.

6. Все дверные проемы КТП обеспечить двухконтурным уплотнением.

Уплотнительные прокладки должны быть надежно укреплены и обеспечивать герметичность при закрытом положении дверей. Должна быть обеспечена герметичность соединение модулей.

Двери КТП оборудовать фиксаторами, которые удерживают их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ. Дверь отсека 1Т выполнить двойной, внутренняя дверь с сетчатым ограждением и блокировкой.

7. Полы выполнить сплошными исключающие проникновения в КТП мелких животных. Предусмотреть возможность ввода кабелей в РУ-6кВ, РУ -0,4кВ.

8. РУ-6кВ, РУ -0,4кВ, 1Т оборудовать освещением, осветительные приборы должны быть легко доступны при их эксплуатации.

Коммутационный аппарат освещения отсека 1Т расположить в РУ-0,4кВ.

9. КТП оборудовать следующими блокировками:

- блокировку, не допускающую включение главных ножей ВН при включенных ЗН;
- блокировку, не допускающую включение ЗН при включенных главных ножах ВН и вводного коммутационного аппарата со стороны 0,4кВ;
- блокировку, не допускающую открывание двери камеры КСО при отключенном положении ЗН;
- блокировку, не допускающую отключение ЗН при открытой двери камеры КСО, предусмотреть возможность проверки отсутствия напряжения при отключенном ВН и ЗН

Доступ в отсек трансформатора должен быть возможен после отключения коммутационных аппаратов по стороне 0,4 и 6 кВ и включение коммутационных аппаратов возможно после закрытия сетчатого ограждения отсека трансформатора.

10. Для ввода проводов, кабелей в шкаф учета и РУ-0,4кВ применять муфты с наружной резьбой на металлическую оболочку МВн-х.х (где х.х.- диаметр металлической оболочки) типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ предназначенных для закрепления металлической оболочки в оболочке электрооборудования, состоящих из царапающей заземляющей гайки, уплотнителя, корпуса, оконцевателя и накидной гайки

11. Концы проводов и кабелей ко всем коммутационным аппаратам отпрессовать наконечниками. В болтовых соединениях алюминиевых шин применять шайбы оцинкованные типа ШЩ (ГУ 345857-70).

12. Установку разъединителей 6 кВ, рубильников и автоматов 0,4кВ выполнить в соответствии с ПУЭ п. 4.1.9 издание 7.

13. Подключение к силовому трансформатору произвести с применением переходных пластин типа КПП (ГУ 34-1463-70) или обменными алюминиевыми шинами в местах контактов с применением шинных компенсаторов типа КША. На вводах (шильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ установить контактный зажим НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн.

14. КТП включить в систему АИС КУЭ. Для этого необходимо оборудовать КТП шкафом для приборов учета и оборудования автоматизации соответствующего климатического исполнения, со степенью защиты IP54, с предварительным утеплением и поддержанием температурного режима с помощью МКЭ-1/1 + EBERLE 16A TR-1.

Произвести сборку шкафа учета: приборы учета, испытательные коробки, МКС РиМ 099.02, монтажное устройство РиМ-000.01, электрообогрев МКЭ-1/1 подключенный через терморегулятор EBERLE 16A TR-1, две розетки на DIN-рейку для подключения электрообогрева и дополнительного оборудования, автоматические выключатели и ограничители импульсных перенапряжений для подключения и защиты оборудования автоматизации. Выполнить в шкафу учета монтаж вторичных цепей и цепей заземления в соответствии с требованием ПУЭ. Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, оборудование автоматизации, на шкаф учета 0,4 кВ. Подключить электрообогрев через терморегулятор с последующим подключением к сети.

Смонтировать GSM-антенну врезную антивандальную (Триада-ВА 996 SOTA, с комплектом кабеля, разъем типа SMA) на внешнюю стенку КТПи с использованием кронштейна. Произвести герметизацию (в целях исключения проникновения воды и пыли в зазор между кронштейном GSM-антенны и внешней стеной КТПи а также места ввода кабеля GSM-антенны через стену КТПи). Присоединить GSM-антенну к РиМ 099.02 в соответствии с рекомендациями производителя. Защитить антенный кабель от механических повреждений.

Приборы учета устанавливаются на входе НН и отходящих фидерах.  
Компоновку шкафа (отсека) участка согласовать с заказчиком.

15. Установить измерительные трансформаторы тока марки ТИИ-0,66-1 (класс точности не ниже 0,5, межноверочный интервал 8 лет.). Установка ТТ должна быть выполнена способом обес печивающим к ним доступ для осмотра и штамповки цепей тока и напряжения испытателью на ТТ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПУЭЭ.

16. На внешней стороне входных дверей РУНН, РУНЧ, наружных дверей камер трансформаторов, по ГОСТ Р 12.4.026, нанести знак безопасности, предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» (Фон и кант желтый, кайма и стрела черные), со стороны треугольника 150мм.

Способ нанесения должен обеспечивать сохранность знаков и сигнальных цветов в течение всего срока эксплуатации оборудования.

17. При заказе КПП согласовать схемы газовых и первичных цепей, компоновку оборудования с филиалом АО «ДРСК» - «ЭСКАО».

18. При организации монтажа подстанции не допускается конструктивных изменений в компоновку отдельных элементов электроустановки без согласования с заводом изготовителем.

Начальник ОКСиИ

  
А.В. Царегородцев

Начальник СТЭ

  
О.А. Мулинова

Начальник СРЗАИ

  
А.И. Поненук


Начальник СУнККЭ

  
В.И. Распутин

Начальник СИЭНН

  
Г.В. Дубогрызов

Начальник Облученского РОС

  
А.В. Головко