

УТВЕРЖДАЮ
 Заместителя директора -
 главного инженера Филиала
 АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
 В.М. Демьянов
 "19" _____ 2021г.

ГРАФИК
Вывода в ремонт ВЛ и оборудования 110, 35 кВ по филиалу АО "ДРСК" "ЭС ЕАО" на 2022г.

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоединение	Объем проводимых работ (подрядные организации)																																Объем отключения (ограничения), МВт	Потребитель и (социально значимые объекты, число жильцов)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ЯНВАРЬ																																					
Октяб.	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое 1 цепь (Т-301)	Замена дефектных изоляторов 1 шт																																	нет	нет
Октяб.	ВЛ 35 кВ	Самара - Столбовое 2 цепь (Т-302)	Замена дефектных изоляторов 1 шт																																	нет	нет
Октяб.	ВЛ 110 кВ	Биджан - Благословенное (С-62)	Обваловка опор 18 шт																																	нет	нет
ФЕВРАЛЬ																																					
Октябрьск	ВЛ 35 кВ	Доброе - Благословенное (Т-116)	Обваловка опор 11 шт, установка опоры 1шт																																нет	нет	
Октябрьск	ВЛ 35 кВ	Самара - Амурзет (Т-114)	Обваловка опор 11 шт																																	нет	нет
СРЗАИ	ПС 110 кВ АРЗ	1Т	К																																нет	нет	
СРЗАИ	ПС 110 кВ АРЗ	2Т	К																																нет	нет	
Бироб.	ВЛ 110 кВ	Биробиджан- БВС (С-53)	Вырубка деревьев, угрожающих падением 1-3,5-8,9-11,12-16,19-20,25-30,31-36,37-38,41-45,46-53																																нет	нет	
МАРТ																																					
Бироб.	ПС 35 кВ Горки	1Т, ТСН-1	Замена масла силикагеля в ВОФ																																нет	нет	
Бироб.	ПС 35 кВ Горки	2Т, ТСН-2	Замена масла силикагеля в ВОФ																																нет	нет	
Бироб.	ПС 35 кВ Надеждинск	1Т, ТСН-1	Замена масла силикагеля в ВОФ																																нет	нет	
Бироб.	ПС 35 кВ Надеждинск	2Т, ТСН-2	Замена масла силикагеля в ВОФ																																нет	нет	

